

Récolte des fourrages : des facteurs


Au printemps 2012, la FRCUMA Midi-Pyrénées a mené un essai en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron et Arvalis en vue d'améliorer la qualité des foins de luzerne. Gérard Leclerc, étudiant en licence machinisme à l'ENFA de Toulouse, a mis en place ce travail, dans le cadre de son stage. L'objectif de l'essai était de tester différents itinéraires de fanage pour mesurer leur impact sur les vitesses de séchage et la perte de feuilles. Comme pour les suivis de parcelles Climfourel, les observations et les tendances décrites ici seront à confirmer par des essais ultérieurs comprenant plus de répétitions. La parcelle support, située à la Cavalerie dans le Sud Aveyron (larzac), est une prairie en luzerne pure conduite en foin traditionnel.

Le séchage de la luzerne au champ, comment ça marche ?


De toutes les interventions menées en culture de luzerne, la récolte est celle qui demande le plus de savoir-faire. Chaque année, les éleveurs appréhendent cette étape qui condi-

tionne en grande partie la qualité du fourrage. Les feuilles de la luzerne concentrent une grande partie de l'azote de la plante : il faut donc en perdre le moins possible.

Contrairement à d'autres espèces fourragères, la luzerne est très sensible à l'effeuillage, ce qui rend sa récolte délicate.




Les différentes phases de séchage au champ



- 1 Séchage rapide : les stomates sont encore ouverts → Andains larges ou fauche à plat
- 2 Séchage ralenti : l'eau doit traverser la cuticule → Andains aérés ou conditionneuse
- 3 Séchage lent : → Andains aérés

(Source Arvalis - Gilles Crocq)

Les enjeux : limiter les pertes au cours du séchage au champ



Sécher vite et bien ? Un compromis à trouver

Pour récolter un foin de qualité, il faudrait être en mesure de sécher rapidement tout en manipulant le moins possible. Il faut donc trouver un compromis.

Sur la plage 20 à 60 % de Matière Sèche, nous constatons que le séchage à plat permet une plus grande rapidité de séchage.

A partir de 60 % de Matière Sèche, la luzerne devient très sensible à la perte de feuilles, il est donc primordial de la manipuler le plus délicatement pos-

sible. Pour cela plusieurs pistes existent :

- quel que soit l'outil, il faut toujous faner et « andainer » dans un fourrage ré-humidifié, c'est-à-dire avant la disparition totale de la rosée,

- le travail en andains est moins agressif et provoque moins de pertes de feuilles,

- avec une faucheuse « classique » à toupie, nous pouvons faire du bon travail en utilisant des réglages moins agressifs.

Protocole d'essais réalisé par le Pool Machinisme Sud Ouest

| Modalité | Fauche | Fanage | Andainage |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. « classique référence » | Faucheuse conditionnée à rouleaux | Faneuse passée 2 fois | Giro-andaineur |
| 2. « classique raisonnée » | Faucheuse conditionnée à rouleaux | Faneuse passée 2 fois oblique+ rotation lente | Andaineur Elho V Twin |
| 3 (5). « soleils » | Faucheuse conditionnée à rouleaux | Soleils passés 2 fois | Andaineur Elho V Twin |
| 4 (3) . Retourneur DION | Faucheuse conditionnée à rouleaux | Retourneur d'andains DION passé 3 fois | |
| 5 (4). Retourneur CCM | Faucheuse conditionnée à rouleaux | Retourneur CCM passé 2 fois | Andaineur Elho V Twin |

(Essai récolte Aveyron - Juin 2012)

Attention aux résultats du modèle Dion qui dans notre essai c'est une machine qui permet de garder un taux de feuilles assez important et par conséquent un taux de MAT (Matière Azotée Totale) très satisfaisant.

Pour rappel, la luzerne est très appréciée pour son apport azoté dans l'alimentation mais c'est une culture en perte de vitesse compte tenu des difficultés à la récolter.

Itinéraires de récolte et perte de feuilles

La qualité d'un foin de luzerne, et notamment sa valeur azotée, étant fortement liées à la proportion de feuilles par rapport à la tige, il est primordial de conserver un maximum de feuilles tout au long de la chaîne de récolte.

Pour mesurer ce taux, plusieurs échantillons ont été prélevés à chaque étape de la récolte puis séchés à l'étuve. Nous avons ensuite séparé les feuilles des tiges et pesé les deux fractions.

Avant fauche, les feuilles représentent 45 à 50 % du poids sec de la plante. En fonction de l'itinéraire de fanage, ce pourcentage est passé

dans une fourchette de 32 à 47 %.

Nous observons clairement une différence entre le séchage à plat et le séchage en andains : ce dernier est plus doux et occasionne une perte de feuilles moins importante. L'andaineur « soleil » utilisé en retourneur permet aussi d'obtenir de bons résultats. Par contre, il a tendance à tresser le fourrage. L'andain obtenu est très ramassé.

Pour le séchage à plat, nous constatons aussi une différence entre le fanage rapide, plus agressif, et un fanage plus lent : le premier entraîne une perte de feuilles de 5 % plus élevée que le second.

clés pour préserver la qualité

Analyse d'un chantier à Sarraguzan

En référence au chantier de récolte d'herbe pour l'ensilage au GAEC Bernichan de Sarraguzan, nous vous présentons quelques éléments techniques pour le choix du matériel de fauche. Le chantier est réalisé par un entrepreneur des Hautes Pyrénées équipé d'un combiné

de fauche avant de 3,5 m et arrière de 3,5 m sur bras déportés de type traîné.

Le choix de l'entrepreneur

s'est arrêté sur la marque Pottinger pour une meilleure fiabilité et une longévité accrue sur les aspects cinématiques de la machine.



| + | - |
|--|---|
| Très bon dégagement et débit constant à grande vitesse. Réglage très facile à réaliser (possibilité d'y rajouter un contre couteau (Khun)). | Récolte de fourrage de type légumineuse comme la luzerne (perte de pétioles entraînant une baisse de la MAT). Le problème est anticipé en récoltant la nuit et avec un régime moteur moindre. |

Conditionneur à fléaux



Afin de pouvoir faucher à grande vitesse, les constructeurs ont développé des systèmes de suspension très réactifs aux vallons et aux creux que l'on peut rencontrer sur les parcelles. Ici, le système de Pottinger.

| + | - |
|---|---|
| Préserve les pétioles de luzerne. Offre les meilleurs résultats à basse vitesse. | Dégagement variable en fonction des récoltes. Attention aux corps étrangers qui peuvent entraîner de la casse. |



Pour les fauches trainées, la vitesse de rotation de la prise de force doit être impérativement de 1000 trs/mn pour préserver la cinématique d'entraînement de l'outil.

Porté ou traîné ?

Le choix du type de portance de l'outil est à déterminer en fonction du relief des parcelles et du rendement de débit de chantier que l'on s'est fixé.

Pour les systèmes portés, le confort d'utilisation sur des systèmes combinés avec faucheuse avant est souvent mis en avant. Cependant, ce sont des outils relativement lourds qui bien souvent créent des déséquilibres sur les tracteurs, notamment dans les courbes. De plus, l'entretien est plus important puisque la cinématique est plus longue.

Entretien hivernal

- Vidange du renvoi d'angle du lamarier tous les 500 ha.
- Attention à la casse de la cour-

roie dans les récoltes ligneuses comme les dactyles car le conditionnement est très agressif.

Préserver la qualité du fourrage à la récolte

C'est encore plus vrai aujourd'hui, du fait de l'augmentation des coûts de production, la valorisation de l'herbe doit prioritairement s'effectuer, si possible, par le pâturage, et cela quel que soit son système fourager. La fauche aura pour rôle de récolter les excédents (enrubannage ou foin) pour passer l'hiver et l'été. Ces surfaces à récolter seront plus ou moins importantes suivant son système fourager (intensif ou extensif). Mais obtenir de bons foins nécessite de respecter certaines règles :

1. La **fauche** : Comme pour les autres types de récolte, il faut rechercher un compromis entre quantité et qualité. Dès que la météo s'annonce favorable pour quelques jours (4 à 5 jours), il faut démarrer les fauches, en attendant que la rosée soit bien levée (début d'après-midi). N'hésitez pas à faucher haut (6-7 cm) pour favoriser l'aération des andains et le démarrage de la future repousse.

Faucher à une vitesse raisonnable de 8 à 10 km/h. L'augmentation de la vitesse a un effet négatif sur la qualité du travail, si bien que pour augmenter le débit du chantier il est plus judicieux d'utiliser du matériel ayant une largeur de travail plus grande, plutôt que de vouloir travailler plus vite.

2. Le **fanage** : Il est conseillé de faner rapidement après la fauche.

« Un hectare de foin avec un rendement de 5 tonnes de matière sèche

doit évacuer près de 20 tonnes d'eau pour passer de 15-20 % à 80-85 % de Matière Sèche».

Pour faner de manière efficace et minimiser les pertes il faut éviter de faner trop agressivement. Le second fanage aura lieu le même jour, puis matin et soir les jours suivants. La vitesse de travail ne devrait pas dépasser 5 à 7 km/h. En présence de légumineuses faner tôt le matin et tard le soir.

3. L'**andainage** : il permet de finir de sécher le foin et de le rassembler avant le pressage.

Les andains de forme large et aplatie profitent mieux du rayonnement solaire, par contre, les andains étroits et hauts, permettent une meilleure aération du fourrage. Aujourd'hui les retourneurs d'andains présentent sur le marché remplacent la fauneuse et l'andaineur, ce qui paraît efficace pour des fourrages à base de légumineuses (moins de manipulation).

Deux à trois passages sont toutefois nécessaires pour que le foin soit suffisamment sec.

De manière générale les andains devront être le plus réguliers possibles pour la confection des bottes.

Jusqu'à 45°C l'échauffement est normal, aucun danger.

4. Le **pressage** : A faire quand le foin a plus de 80 % de Matière Sèche (foin cassant). Sinon le foin va chauffer et sa valeur alimentaire va chuter.

Le pressage s'effectuera au moins une heure après l'andainage pour finir le séchage.

Les bottes rondes devront rester une vingtaine de jours au champ avant stockage pour éviter les risques d'échauffement, ces balles étant moins sensibles à la pluie que les balles ballables/péléradiques qui nécessitent obligatoirement le pressage d'un fourrage bien sec.

Veiller à obtenir un pressage homogène et sans tassement excessif.

Le liège peut s'effectuer avec de la ficelle (le plus économique mais chantier moins performant) ou du fil (rendement de la presse supérieur, plus facile à enlever, mais coût supérieur).

Si votre foin n'a pas été réalisé dans de bonnes conditions (humidité excessive) il est prudent de mesurer la température au cœur de quelques balles avant leur stockage dans la grange.

5. Le **stockage** : L'empilement des balles doit se faire sur une surface plane après l'avoir couverte d'une bâche plastique ou de palettes. Le tracteur utilisé pour la manutention doit obligatoirement être équipé d'une cabine ou d'un arceau de sécurité.

Articles réalisés en collaboration avec MM. Benoit Delmas, Chambre d'Agriculture de l'Aveyron,

Jean-Claude Platon, FD'Cuma de l'Aveyron et de Jean-Marc Mis, Chambre d'Agriculture du Tarn.

Pour tout renseignement : Guillaume PINEL - Pôle Machinisme - Chambre d'Agriculture du Gers - FD'CUMA Tél. 05.62.61.77.13 ou ca32@gers.chambagri.fr